



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**  
Unità Speciale dei Servizi Tecnici

**Oggetto:** Sopralluogo effettuato in data 14/10/2015 presso l'ex Monastero S. Anna Comune di Piazza Armerina Provincia di Enna, già destinato a sede didattica Universitaria per il corso di Scienze Infermieristiche.

**Documentazione Fotografica del 14/10/2015**



**Ingresso Principale  
ex Monastero S. Anna  
Comune di Piazza Armerina (EN)**



INGRESSO PRINCIPALE





RAMPA DISABILI INGRESSO PRINCIPALE




GRADINI INGRESSO PRINCIPALE

**Foto 6**



GRADINI INGRESSO PRINCIPALE

**Foto 7**




USCITA DI EMERGENZA EX CHIESA SU VIA S. ANNA



**Foto 8**

USCITA DI EMERGENZA EX CHIESA SU VIA S. ANNA




**Foto 9**

PROSPETTO INTERNO



**Foto 10**

CHIOSTRO INTERNO



**Foto 11**

PARTICOLARE CONNESSIONE ELETTRICA PRIVA DI CAVIDOTTO



RINGHIERA DI PROTEZIONE PARAPETTO DI ALTEZZA INSUFFICIENTE



PRESENZA DI UMIDITA ALLE PARETI SOPRA IL RIVESTIMENTO



**Foto 14**

PRESENZA DI UMIDITA ALLE PARETI SOPRA IL RIVESTIMENTO



**Foto 15**

**Foto 16**



PORZIONE DI ZOCCOLINO MANCANTE ED INTONACO DEGRADATO

**Foto 17**



SCALA PIANO TERRAPIANO PRIMO

**Foto 18**



EX CHIESA DI S. ANNA ADIBITA AD AULA (circa 115 posti)

**Foto 19**




**Foto 20**



EX CHIESA DI S. ANNA ADIBITA AD AULA (circa 115 posti)

**Foto 21**



**Foto 22**



EX CHIESA DI S. ANNA ADIBITA AD AULA (circa 115 posti)

**Foto 23**



**Foto 24**



EX CHIESA DI S. ANNA ADIBITA AD AULA (circa 115 posti – unica uscita di emergenza)

**Foto 25**



SCALA INTERNA IN LEGNO

**Foto 26**



PARAPETTO FINESTRA IN MURATURA BASSO(h 65 cm)

**Foto 27**



**Foto 28**



SCALA INTERNA IN MARMO PRIVA DI BANDE ANTISCIVOLO

**Foto 29**



PARAPETTO FINESTRA IN MURATURA BASSO (h 65 cm)

**Foto 30**



CONDUTTORI ELETTRICI E/O DI SEGNALE NON CONNESSI

**Foto 31**





**Foto 32**

AULA SECONDO PIANO 90 POSTI



**Foto 33**

AULA SECONDO PIANO 90 POSTI – PERTINENZA ESTERNA USCITA DI EMERGENZA



**Foto 34**


AULA SECONDO PIANO 90 POSTI – PERTINENZA ESTERNA USCITA DI EMERGENZA



**Foto 35**

INTERRUTTORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRIVI DI PLACCA


**Foto 36**



PRESA IMPIANTO ELETTRICI PRIVA DI PLACCA – (AULA SECONDO PIANO 90 POSTI)

**Foto 37**





CONDUTTORI ELETTRICI E/O DI SEGNALE NON CONNESSI



PIANO DI EVACUAZIONE SECONDO PIANO USCITA AULA 90 POSTI

**Foto 40**



PERCORSO USCITA DI EREMGENZA AULA 90 POSTI SECONDO PIANO

**Foto 41**



PORZIONE DI PARETE CON INTONACO DEGRADATO PIANO TERRA



PORZIONE DI PARETE CON INTONACO DEGRADATO PIANO TERRA



GRUPPO MISURA ENERGIA ELETTRICA CON CAVI PRIVI DI CAVIDOTTO DI PROTEZIONE

**Foto 45**



AULA 90 POSTI PIANO 2° – PARAPETTO FINESTRA INSUFFICIENTE (ALTEZZA 73 CM)

**Foto 46**



BAGNO DISABILI PRIVO DI SANITARI A NORMA  
E DI AUSILI PER PORTATORI DI ANDICAP