



PIANTA A QUOTA 8,50

LEGENDA	
	CANALIZZAZIONE DI MANDATA A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO
	SCARICO DI RIFRESCHIAMENTO A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO
	SCARICO DI RIFRESCHIAMENTO A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO
	SCARICO DI RIFRESCHIAMENTO A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO
	CANALIZZAZIONI DI RIFRESCHIAMENTO A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO
	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN TUBI IN RAME RICOTTO (art. DBI 02/5151)
	UNITA' INTERNA A PAVIMENTO O PARETE (art. DBI 02/5151)
	COLLETTORE (art. AP. 10.13)
	UNITA' ESTERNA (art. DBI 02/5151)
	SCARICO CONDENZA
	GRIGLIA DI RIFRESCHIAMENTO (DBI 02/5151)
	BUCCHETTA DI MANDATA (DBI 02/5151)
	SERBATOIA TALLERUDO

NOTE:

			
Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali Struttura Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali Messina		Università degli Studi di Messina Area Servizi Incentivi	
INSANAMENTO, GOVERNANZA, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO "GIACOMO LONGO" DI MESSINA PROGETTO ESECUTIVO			
Programma lotto 2012			
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Distribuzione piano primo		PE.I.C.P.3 scala 1:50	
PROGETTO ARCHITETTICO Arch. Maria Voci Arch. Salvatore Scuto Arch. Enrico Zaccaro Geom. Vincenzo Reale Ing. Roberto Mazzillo	Il Responsabile del Progettamento Arch. Salvatore Scuto	Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ing. Francesco Orsi	Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ing. Francesco Orsi