



Pianta a quota 11.50

| LEGENDA | |
|---------|--|
| | CANALIZZAZIONE DI MANDATA A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO A SCARTE ENERGETICHE ESTERNE, SISTEMI DI CONTROLLO IN CANTONCROSSO |
| | CANALIZZAZIONI DI RITORNA A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO CON PLETIA DI COMBINAZIONE ESTERNA E RINVESTIMENTO IN CANTONCROSSO |
| | DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN TUBI IN RAME RICOTTO (art. DEI 02515) |
| | UNITA' INVERNA A PAVIMENTO O PARETE (art. DEI 0510) |
| | COLLETTORI (art. AP. 15.13) |
| | UNITA' ESTERNA (art. DEI 05003) |
| | SCARICO CONDENZA |
| | GRIGLIA DI RITORNA (DEI 05169) |
| | BUCCHETTA DI MANDATA (DEI 05169) |
| | SERRANDA TAGLIAPOLVERO |

NOTE:




Repubblica Italiana
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Architettura
Superintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
Messina



Università degli Studi
di Messina
Area Servizi Tecnici

INSANAMENTO, CONSERVAZIONE, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEL MONUMENTO "GIACOMO LONGO" DI MESSINA
UNIVERSITARIA
PROGETTO ESECUTIVO

Programma lotto 2012



| Sintesi | | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Distribuzione piano sottopiano | |
|-----------------|--|--|-------------|
| Realizzazione | | Autore | PE.I.C.P.4. |
| Amministrazione | | Scala | scala 1:50 |
| Sistema | | | |

Progetto Architettonico

Arch. Maria Voci
Ing. Salvatore Sisto
Arch. Enrico Zaccaro
Geom. Vincenzo Reale
Ing. Roberto Mazzillo

Il Responsabile del Progettazione

Arch. Salvatore Sisto

Progetto Strutture e Impianti

Ing. Silvio Lanzarotti
Ing. Giovanni Lupo
Collaboratori:
Geom. Nunzio Chiello

IL RESPONSABILE I.T.A. V.I.

Arch. Maria Mercurio

IL RESPONSABILE

Arch. Marco G. Simone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Francesco Orsi