


LEGENDA	
	CANALIZZAZIONE DI MANDATA A SEZIONE RETTANGOLE IN LAMIERA D'ACCIAIO SINOVA CON SERBENIA IN CONDIZIONE ESTERNA SOSTENIMENTI IN CANTONCROSSO
	CANALIZZAZIONI DI RITORNA A SEZIONE RETTANGOLE IN LAMIERA D'ACCIAIO
	PIANTA COMPLETA DI CONDIZIONE ESTERNA E IMPIANTO IN CANTONCROSSO
	UNITA' INTERNA A PAVIMENTO O PARETE (art. DEI 02/91/1)
	COLLETTORE (art. AP. 15/13)
	UNITA' ESTERNA (art. DEI 03/90/3)
	SCARICO CONDENZA
	GRIGLIA DI RITORNA (DEI 02/91/9)
	BUCCHETTA DI MANDATA (DEI 02/91/6)
	SERBENIA TAGLIATOLOCO

NOTE:



PIANTA A QUOTA 14.50

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Architettura Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali Messina		Università degli Studi di Messina Area Servizi Ingegneria	
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Distribuzione coperture - Macchine			
Programma lotto 2012			
Il RESPONSABILE I.T.A. VI Arch. Maria Mercurio		Il RESPONSABILE I.T.A. V Arch. Marco G. Simone	
Il RESPONSABILE PER I SERVIZI TECNICI Ing. Francesco Orsi		Il RESPONSABILE PER I SERVIZI TECNICI Ing. Francesco Orsi	
Progetto Architettonico Arch. Maria Voci Ing. Salvatore Stipo Arch. Enrico Zaccaro Geom. Vincenzo Reale Ing. Roberto Mazzillo		Progetto Strutture e Impianti Arch. Salvatore Scuto Ing. Silvio Lancianelli Ing. Giovanni Lupo Collaboratori: Geom. Nunzio Chiello	
Il RESPONSABILE PER I SERVIZI TECNICI Ing. Francesco Orsi		Il RESPONSABILE PER I SERVIZI TECNICI Ing. Francesco Orsi	

